


MANUAL DE ARMADO PARA CONECTOR RAPIDO SC/APC

Conector rápido SC/APC

Descripción del producto



Especificaciones

Ítem	Unidad de medida	valor
Pérdida de inserción	dB	≤ 0.3
Pérdida de retorno	dB	≥ 50
Dimensiones	mm	51*9*9

Preparación



Tire la cubierta verde hasta que se desprenda del cuerpo principal y retire la bota de retención, luego comience la conexión

Herramientas necesarias para el armado con cable drop



Conectores rápidos



Peladora de cable Drop



Holder / guía de cable



Clivadora



Pinza des aisladora tipo Miller de tres posiciones



Alcohol y paño

1

Inserte la bota correspondiente en el cable.

**2**

Utilizar el pela cable, Pelar al menos 5-6 cm de cubierta para que quede expuesto el recubrimiento de 250µm

**3**

Colocar el cable en la guía, luego pelar el recubrimiento usando la miller, desde el borde superior del holder. (Normalmente unos 2 cm)


**4**

Limpiar los 125µm de fibra desnuda usando paños embebidos en alcohol al 99%.



5

Corte la fibra a 28mm usando la clivadora (FC-6S) o similar



6

Inserte la fibra en el conector.



Traba: a la derecha desbloqueado, hacia la izquierda bloqueado

NOTA

Asegurese de tener una curvatura de no más de 1mm para evitar el quiebre de la fibra



7



Mover la traba hacia la izquierda para bloquear la conexión del conector, sujetar la bota e insertar la cubierta verde.

Armado terminado.